

HiDEN

HIDEN UPS серии YDC3300

Модели 10-40 kVA

ИБП напольной установки.

Руководство по эксплуатации.

Все права защищены.

Информация в этом документе может быть изменена без предварительного уведомления.

Введение

Благодарим Вас за приобретение источника бесперебойного питания HIDEN серии YDC3300.

Перед установкой и запуском ИБП серии YDC3300, пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство. Сохраните его для решения проблем в будущем.

1. Безопасность

Внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации. Строго соблюдайте все предупреждения и инструкции по эксплуатации, приведенные в данном руководстве. Не эксплуатируйте данное устройство перед прочтением всей информации по технике безопасности и инструкций по эксплуатации.

Во время установки, эксплуатации и технического обслуживания внутри ИБП существует опасное напряжение и высокая температура. Пожалуйста, соблюдайте местные инструкции по безопасности и соответствующие законы, в противном случае это приведет к травмам персонала или повреждению оборудования. Указания по технике безопасности в данном руководстве служат дополнением к местным инструкциям по технике безопасности. Наша компания не берет на себя ответственность в ситуациях вызванными несоблюдением данной инструкции.

1.1 Транспортировка

Пожалуйста, транспортируйте источник бесперебойного питания только в первоначальной упаковке для защиты от ударов и повреждений.

1.2 Подготовка

- При перемещении ИБП из холодной среды в теплую необходимо выждать не менее двух часов перед запуском, так как из-за разности температур может произойти конденсация влаги внутри ИБП.
- Не устанавливайте систему ИБП вблизи воды или во влажной среде.
- Не устанавливайте систему ИБП в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей или вблизи нагревателей.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия в корпусе ИБП.

1.3 Установка

- Не подключайте к выходным разъемам ИБП устройства, которые могут привести к перегрузке системы ИБП (например, лазерные принтеры).
- Проложите кабели таким образом, чтобы никто не мог наступить на них или споткнуться.
- Не подключайте бытовую технику, например фен или обогреватель к выходным розеткам ИБП.
- Подключайте ИБП только к заземленной розетке.
- Для подключения системы ИБП используйте только проверенный сетевой кабель (например, сетевой кабель компьютера).
- Для подключения нагрузки к системе ИБП используйте только проверенные кабели питания.
- При установке оборудования необходимо убедиться, что суммарный ток утечки ИБП и подключенных устройств не превышает 3,5 ма.

1.4 Эксплуатация

- Не отсоединяйте сетевой кабель системы ИБП или розетки электросети во время работы, так как это приведет к отмене защитного заземления системы ИБП и всех подключенных нагрузок.
- Система ИБП имеет собственный внутренний источник тока (батареи). Выходные разъемы ИБП или выходные клеммы блока могут быть электрически активными, даже если система ИБП не подключена к электрической розетке здания.
- Для полного отключения системы ИБП сначала нажмите кнопку OFF/Enter, чтобы отключить питание.
- Не допускайте попадания жидкостей или других посторонних предметов внутрь ИБП.

1.5 Обслуживание.

- Система ИБП работает при опасном напряжении. Ремонт может осуществляться только квалифицированным персоналом.
- Осторожно - опасность поражения электрическим током. Даже после отключения от сети компоненты внутри ИБП все еще подключены к батарее и находятся под опасным напряжением.

- Перед выполнением каких-либо работ и/или технического обслуживания отсоедините батареи и убедитесь в отсутствии тока и опасного напряжения на клеммах конденсаторов высокой емкости, таких как шинные конденсаторы.
- Замена АКБ должна проводиться только сертифицированными специалистами или в сервисном центре.
- Осторожно - опасность поражения электрическим током. Цепи батареи не изолированы от входного напряжения. Перед касанием клемм АКБ убедитесь в отсутствии напряжения!
- Батареи могут причинить удар током и имеют высокий ток короткого замыкания. Пожалуйста, примите меры предосторожности, указанные ниже, и любые другие меры, необходимые при работе с аккумуляторами:
 - снимайте наручные часы, кольца и другие металлические предметы
 - используйте только инструменты с изолированными рукоятками и ручками.
- При замене батарей установите одинаковое количество батарей одного типа.
- Не бросайте батареи в огонь. Это может привести к взрыву батареи.
- Не открывайте батареи. Электролит может привести к повреждению кожи и глаз. Он очень токсичный.
- При замене используйте предохранители только того же типа и с тем же номиналом, чтобы избежать возникновения пожара.
- Не вскрывайте ИБП.

1.6 Предупреждения безопасности, используемые в данном руководстве

Для обеспечения безопасности используются следующие символы:

| Символ | Описание |
|--------|--|
| | Внимание |
| | Чувствительно к статическому электричеству |
| | Опасность поражения электрическим током |

Так же есть три уровня опасности:

- **Опасность** – риск получения тяжелой травмы или смерти, возможно повреждение оборудования.
- **Предупреждение** – риск получения тяжелой травмы или повреждение оборудования.
- **Внимание** – риск получения травмы или повреждения оборудования.

2. Основные особенности

2.1 Обобщенно

ИБП серии YDC3300 это трехфазные высокоэффективные ИБП мощностью 10-40 кВа. ИБП этой серии могут работать в параллельном режиме и обеспечивать или резервирование N+X, или постепенное увеличение мощности, необходимой нагрузке.

ИБП UDC9106 и UDC91010 могут решить все проблемы с электропитанием, такие как отключения напряжения, скачки, провалы, высоковольтные помехи, гармонические искажения и т д. Эти ИБП могут быть использованы с компьютерами, автоматикой, системами связи и прочим оборудованием.

2.2 Функционал и особенности.

Трехфазный вход/трехфазный выход

Цифровое управление

Эта серия ИБП управляется цифровым процессором (DSP), что увеличивает надежность, управление, а так же позволяет проводить ИБП операции самотестирования и самодиагностики
Поддержка разного количества АКБ в линейке

В данной серии ИБП количество АКБ в линейке настраивается:

- 10-30 кВА – 16,18,20 АКБ
- 40 кВА – 32,34,36,38,40 АКБ

Интеллектуальный заряд батарей

Трехэтапный интеллектуальный заряд АКБ

1-ый этап: заряд повышенным напряжением постоянным током до 90%

2-й этап: заряд постоянным напряжением

3-ий этап: плавающий режим

Применение трехэтапного заряда увеличивает срок службы аккумуляторных батарей и гарантирует быстрый заряд АКБ.

LCD-дисплей

С помощью LCD-дисплея пользователь может получить информацию о состояниe ИБП, рабочие параметры, так как напряжение, частота, токи, состояние батарей и окружающей среды.

Удаленный мониторинг и управление.


Опционально к ИБП можно подключить SNMP карту для удаленного мониторинга и управления.


3. Установка

3.1 Распаковка и проверка.

- Запрещается транспортировка ИБП без упаковки
- Перед распаковкой проверьте ИБП на наличие внешних повреждений, если такие имеются, то свяжитесь с поставщиком.
- Проверьте состав комплекта, в случае отсутствия комплектующих свяжитесь с дилером.


3.2 Внешний вид





Вид сзади 10-20ква


| | |
|-----------------------|---|
| (1) LCD Дисплей | (2) RS485 |
| (3) Не используется | (4) Порт параллельной работы 1 |
| (5) USB | (6) Порт параллельной работы 2 |
| (7) RS232 | (8) Выключатель питания |
| (9) REPO | (10) Вход |
| (11) Клеммная колодка | (12) Intelligent Slot 1 (SNMP card/ Relay card) |
| (13) Сервисный байпас | (14) Intelligent Slot 2 (SNMP card/ Relay card) |
| (15) Выход | (16) Заземление |



Вид сзади 30-40ква

| | |
|--|--|
| (1) LCD дисплей | (2) Intelligent Slot 1 (SNMP card/ Relay card) |
| (3) Intelligent Slot 2 (SNMP card/ Relay card) | (4) Включение питания от батарей |
| (5) не используется | (6) USB |
| (7) RS485 | (8) REPO |
| (9) RS232 | (10) Работа параллельной работы |
| (11) Сервисный байпас | (12) Вход |
| (13) Выход | (14) Клеммная колодка |
| (15) Заземление | |

3.3 Панель управления



1. Светодиодные индикаторы
2. LCD дисплей
3. Кнопка прокрутки
4. Кнопка выключения
5. Кнопка включения (холодного старта)

3.4 Указания по монтажу.

Примечание: Для достаточного охлаждения, а так же обслуживания и эксплуатации, расстояние спереди и сзади ИБП должно быть не менее 80 см.

- Эксплуатация ИБП допускается только в чистой окружающей среде, следует избегать вибрации, пыли, влажности, горючего газа и жидкости, воздействия кислот. рекомендуется устанавливать вытяжные вентиляторы. Рекомендуется установить в помещении с ИБП систему кондиционирования.
- Температура окружающей среды должна быть от 0°C до 40°C. Если температура окружающей среды превышает 40°C, то номинальная нагрузки должна быть уменьшена 12% на 5°C. Максимальная температура не может превышать 50°C.
- Если ИБП хранился при низкой температуре, то перед включение необходимо выждать не менее двух часов, что бы температура ИБП сравнялась с температурой окружающей среды, в противном случае внутри ИБП может возникнуть конденсат, который повлечет за собой короткое замыкание и возможность поражения эл током.
- Батареи должны эксплуатироваться при температуре окружающей среды установленной производителем, т.к. температура является основным параметром, определяющим срок службы батареи в буферном режиме, обычно нормальной считается температура 15°C - 25°C



Внимание!

Запрещается размещать батареи вблизи источников тепла.

**Внимание!**

Если ИБП храниться с внутренними батареями, то необходимо каждые 6 месяцев подключать его к сети на время, достаточное для заряда АКБ.

- ИБП может работать до высоты в 1500 метров с максимальной нагрузкой. Если высота более 1500 метров, то необходимо уменьшить нагрузку в соответствии со следующей таблицей:

| | | | | | | | | |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Высота(м) | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
| Коэффициент нагрузки | 100% | 95% | 90% | 85% | 80% | 75% | 70% | 65% |

3.5 Внешние защитные устройства

По соображениям безопасности, необходимо установить внешний выключатель на вход переменного напряжения питания и батарейный ввод.

- Внешняя батарея
ИБП и внешние батареи должны быть защищены от воздействия перегрузки по току через DC совместимый термомагнитный автомат защиты цепи (или комплект предохранителей) расположенный максимально близко к батарейной емкости.
- Выход ИБП
Любое внешнее распределительное устройство должно иметь устройство защиты, что бы избежать перегрузки ИБП



3.6 Силовые кабели

**Внимание!**

Перед началом работ убедитесь, что оборудование обесточено, а так же исключена возможность несанкционированной подачи напряжения.

Выбор сечения кабеля указан в таблице ниже:

| Мощность ИБП | Сечение кабеля | | | |
|--------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | Вход (mm ²) | Выход (mm ²) | АКБ (mm ²) | Заземление (mm ²) |
| 10kVA | 4 | 4 | 10 | 4 |
| 15kVA | 6 | 6 | 16 | 6 |
| 20kVA | 10 | 10 | 25 | 10 |
| 30kVA | 16 | 16 | 35 | 16 |
| 40kVA | 16 | 16 | 35 | 16 |


**Осторожно!**

Каждый ИБП и батарейный кабинет необходимо заземлить. При нарушение этих требований возможно появление электромагнитных помех, а также существует опасность поражения электрическим током или возникновения пожара

3.7 Подключение кабельных линий.


После окончательной установки и закрепления оборудования подключите кабели питания, внешний вид клеммной колодки, а также расположение выводов показаны на следующем рисунке:

10-20kVA



Слева направо: вход фазы A(L1), участок входного сигнала B(L2), ввод фаза C(L3), ввод нейтральной линии, выход фазы A(L1), выход фазы B(L2), выход фазы C(L3), выход нейтральной линии, положительная клемма АКБ, нейтраль АКБ, отрицательная клемма АКБ, 3 разъема земли под клеммной колодкой.

30-40kVA:



Слева направо: вход фазы А(L1), участок входного сигнала В(L2), ввод фаза С(L3), ввод нейтральной линии, выход фазы А(L1), выход фазы В(L2), выход фазы С(L3), выход нейтральной линии и нейтраль АКБ, положительная клемма АКБ, отрицательная клемма АКБ, 3 разъема земли под клеммной колодкой.

Внимание!




Если оборудование нагрузки не готово к подключению питающих кабелей, то выход ИБП необходимо надежно изолировать.

3.8 Подключение АКБ


10-30 kVA

Для ИБП мощностью 10-30 кВА используется линейка из 16 шт. последовательно соединенных батарей со средней точкой (опционально 18/20 шт.). Нейтральный кабель от АКБ (средняя точка) подключается между 8-й (9-й/10-й) и 9-й (10-й/11-й) батареей.



40 kVA

Для ИБП мощностью 40 кВА используется линейка из 40 шт. последовательно соединенных батарей со средней точкой (опционально 32/36/38 шт.). Нейтральный кабель от АКБ (средняя точка) подключается между 20-й (16-й/17-й/18-й/19-й) и 21-й (17-й/18-й/19-й/20-й) батареей.



10 - 30 кВА настройки по умолчанию 16 шт. АКБ, 65 Ач. При подключении 18/20 батарей, пожалуйста, установите желаемое количество батареи и ее емкость после запуска ИБП в режиме байпаса.

40 кВА настройки по умолчанию 32 шт. АКБ, 65 Ач. При подключении 34/36/38/40 батарей, пожалуйста, установите желаемое количество батареи и ее емкость после запуска ИБП в режиме байпаса.



Осторожно!

Убедитесь в правильной полярности последовательного подключения аккумуляторной батареи. Запрещается использовать батареи разных производителей, емкости, типа, а так же даже разной даты изготовления.

4. Эксплуатация

4.1 Режимы эксплуатации

ИБП on-line типа могут работать в следующих режимах:

◆ Нормальный режим

В этом режиме вся энергия, проходящая через ИБП подвергается двум преобразованиям: сначала выпрямитель преобразует переменный ток в постоянный, а затем инвертор преобразует постоянный ток в переменный, что обеспечивает стабилизацию напряжения и тока на выходе. Так же в этом режиме осуществляется заряд батарей.

◆ Батарейный режим

Если входная сеть пропала или отклонилась за пределы нормы, ИБП переходит в режим работы от батарей. В этом режиме инвертер преобразует энергию батарей в переменный ток на выходе ИБП.

◆ Режим байпаса

Если инвертер вышел из строя или произошла перегрузка, ИБП переходит в режим байпаса, в этом режиме напряжение от входа поступает к выходу через внутренний электронный байпас.

◆ Экономичный режим

Если нагрузка не критична к качеству электрической сети, то можно использовать эко режим для снижения потребления электроэнергии. В этом режиме, если сеть находится в пределах допустимых отклонений, ИБП питает нагрузку через внутренний электронный байпас, таким образом снижая потери энергии в выпрямителе и инверторе.

◆ Параллельный режим

Для увеличения мощности или надежности системы бесперебойного питания можно использовать параллельный режим работы. Данные ИБП могут работать в параллель до 4 ИБП.

◆ Сервисный байпас

Ручной механический байпас расположен на задней стенке ИБП и используется для проведения технического обслуживания или ремонта ИБП.

4.2 Включение и выключение ИБП


4.2.1 Включение



Осторожно!

Убедитесь, что заземление выполнено правильно!


- ◆ Для ИБП с внешними АКБ замкните батарейный выключатель
- ◆ Включите выключатель питания на задней стенке



Осторожно!

Проверьте надежность подключения нагрузки к выходу ИБП. Если нагрузка не готова к приему питания от ИБП, убедитесь, что она надежно изолирована от выходных клемм ИБП

- ◆ Включите входной автомат



Если напряжение на входе находится в пределах нормы, то выпрямитель запустится через 30 секунд

- ◆ Включите выходной автомат

При запуске сначала ИБП подает питание на нагрузку через внутренний электронный байпас, о чем свидетельствует светодиодный индикатор состояния байпаса, после запуска инвертора, ИБП подает питание на нагрузку от инвертера, о чем сигнализирует зеленый светодиод на лицевой панели, так же алгоритм работы ИБП отображается на мнемосхеме на LCD дисплее.

4.2.2 Проверка работы от АКБ

- ◆ После запуска ИБП и перехода его в нормальный режим, отключите входной автомат, ИБП должен начать обеспечивать питание нагрузки от АКБ, а чем сигнализирует светодиод состояния АКБ, а так же мнемосхема на LCD дисплее.
- ◆ Включите входной автомат, ИБП начнет анализ входящей сети, и если сеть в норме, перейдет в нормальный режим через 30 секунд.

4.2.3 Сервисный байпас



Внимание!

В режиме сервисного байпаса нагрузка не защищена.

Переключение на механический байпас:

1. Переключите ИБП в режим электронного байпаса, для этого нажмите кнопку «OFF»
2. Снимите крышку сервисного байпаса
3. Включите рубильник механического байпаса
4. Выключите батарейный автомат
5. Выключите входной автомат
6. Выключите выходной автомат

Переход в нормальный режим работы (от механического байпаса)



Внимание!

Никогда не пытайтесь переключить ИБП в нормальный режим работы, пока не убедитесь в отсутствии внутренних сбоев в ИБП.

1. Включите выходной автомат
2. Включите входной автомат. ИБП включит внутренний электронный байпас, что отобразится на мнемосхеме.

3. Выключите рубильник механического байпаса
4. Закройте крышку механического байпаса, выпрямитель и инвертер запустятся через 30 секунд


4.2.4 Запуск от батарей (холодный старт)



Осторожно!

Производите холодный старт только в том случае, когда уверены в исправности батарей.

- Для ИБП с внешними батареями включите батарейный автомат
- Включите выключатель питания на задней стенке



- Включите выходной автомат
- Нажмите на кнопку “ON” на панели управления



Внимание!

Нажимайте на кнопку “ON” не ранее чем через 30 секунд после замыкания батарейного автомата.

Если батареи в норме, то ИБП запустится в батарейный режим через 30 секунд.

4.2.5 Выключение ИБП



Внимание!

При отключении ИБП критическая нагрузка будет обесточена.

On-line режим:


- Нажмите кнопку “Off” для отключения ИБП
- Разомкните батарейный автомат
- Разомкните входной автомат
- Разомкните выходной автомат

Батарейный режим:

- Нажмите кнопку “Off” для отключения ИБП
- Разомкните батарейный автомат
- Разомкните выходной автомат
- Убедитесь, что входной автомат разомкнут

**Внимание!**


После выключение выждите не менее 5 минут, перед проведением каких либо действий. Это необходимо для разряда конденсаторов DC шины

4.3 Панель управления

Внешний вид панели управления

1 – Светодиодные индикаторы. 2 – LCD дисплей. 3 – кнопка прокрутки.

4 – Кнопка выключения. 5 – Кнопка включения



2014-01-02 16:04 Online Normal

Data-Input

| | | | | |
|---|--------|-------|--------|------|
| V | 220.0 | 220.0 | 220.0V | Main |
| I | 1 | 1 | 1A | Data |
| F | 50.0Hz | | | Info |

Data-Input

| | | | | |
|------|--------|-------|--------|---------|
| V | 220.0 | 220.0 | 220.0V | Setting |
| I | 0 | 0 | 0A | Record |
| F | 50.0Hz | | | |
| load | 0 | 0 | 0 % | |

Главное меню

Информация

| | | |
|------------------|--------------------|---------|
| 2014-01-02 16:04 | Online | Normal |
| | Data-Main | |
| V | 220.0 220.0 220.0V | Input |
| I | 1 1 1A | Output |
| F | 50.0Hz | Battery |
| | Data-Bypass | Load |
| V | 221.0 221.0 221.0V | Inside |
| F | 50.0Hz | |

Состояние входной сети

| | | |
|------------------|--------|--------|
| 2014-01-02 16:04 | Online | Normal |
| Data-Output | | |
| V | 220.0 | 220.0 |
| I | 0 | 0 |
| F | 50.0Hz | |
| | | |
| Input | | |
| Output | | |
| Battery | | |
| Load | | |
| Inside | | |

Состояние выходной сети

| | | |
|------------------|--------|---------|
| 2014-01-02 16:04 | Online | Normal |
| Data-Battery | | |
| V | +120.0 | -120.0V |
| I | 2 | 2A |
| Time | 120 | 120min |
| CaP. | 70 | 70% |

Состояние АКБ

| | | |
|------------------|--------|---------|
| 2014-01-02 16:04 | Online | Normal |
| Data-Load | | |
| % | 0 | 0 0% |
| P | 0 | 0 0 kW |
| S | 0 | 0 0 kVA |
| | | |
| Input | | |
| Output | | |
| Battery | | |
| Load | | |
| Inside | | |

Информация о нагрузке

| | | | | | |
|------------------|--------|----------|------------------|----------|--------------|
| 2014-01-02 16:04 | Online | Normal | 2014-01-02 16:04 | Online | Normal |
| Data-Inside | | | Information | | |
| V-Bus | +370 | -370V | Input | LCD Ver. | V004B001D000 |
| T1/T2 | PFC:42 | INV:46°C | Output | PFC Ver. | V001B345D000 |
| V-Inv | 220 | 220 | 220V | INV Ver. | V001B345D000 |
| F-Inv | 50Hz | | Battery | Power | 10.0kVA |
| | | | Load | | |
| | | | Inside | | |
| | | | | Main | |
| | | | | Data | |
| | | | | Info | |
| | | | | Setting | |
| | | | | Record | |

Температура

Версия прошивки

Пользовательские настройки

Последние события

| | | |
|----------------------|----------------------|--------|
| 2014-01-02 16:04:55 | Online | Fault |
| Record-Event | | |
| Index | 9 | Up |
| Time | 14-01-01 16:04:05 | Down |
| State | Initialize | Delete |
| INV Over Temperature | | |
| 2014-01-02 16:04:55 | Online | Fault |
| Record-Event | | |
| Index | 22 | Up |
| Time | 14-01-02 16:04:05 | Down |
| Alarm | INV Over Temperature | Delete |
| INV Over Temperature | | |

Журнал событий

Журнал ошибок

Коды ошибок

| No. | UPS Alarm Warning | Buzzer | LED |
|-----|--|--------------------|-------------------------|
| 1 | Rectifier Fault | Beep continuously | Fault LED lit |
| 2 | Inverter fault(Including Inverter bridge is shorted) | Beep continuously | Fault LED lit |
| 3 | Inverter Thyristor short | Beep continuously | Fault LED lit |
| 4 | Inverter Thyristor broken | Beep continuously | Fault LED lit |
| 5 | Bypass Thyristor short | Beep continuously | Fault LED lit |
| 6 | Bypass Thyristor broken | Beep continuously | Fault LED lit |
| 7 | Fuse broken | Beep continuously | Fault LED lit |
| 8 | Parallel relay fault | Beep continuously | Fault LED lit |
| 9 | Fan fault | Beep continuously | Fault LED lit |
| 10 | Reserve | Beep continuously | Fault LED lit |
| 11 | Auxiliary power fault | Beep continuously | Fault LED lit |
| 12 | Initialization fault | Beep continuously | Fault LED lit |
| 13 | P-Battery Charger fault | Beep continuously | Fault LED lit |
| 14 | N-Battery Charger fault | Beep continuously | Fault LED lit |
| 15 | DC Bus over voltage | Beep continuously | Fault LED lit |
| 16 | DC Bus below voltage | Beep continuously | Fault LED lit |
| 17 | DC bus unbalance | Beep continuously | Fault LED lit |
| 18 | Soft start failed | Beep continuously | Fault LED lit |
| 19 | Rectifier Over Temperature | Twice per second | Fault LED lit |
| 20 | Inverter Over temperature | Twice per second | Fault LED lit |
| 21 | Reserve | Twice per second | Fault LED lit |
| 22 | Battery reverse | Twice per second | Fault LED lit |
| 23 | Cable connection error | Twice per second | Fault LED lit |
| 24 | CAN comm. Fault | Twice per second | Fault LED lit |
| 25 | Parallel load sharing fault | Twice per second | Fault LED lit |
| 26 | Battery over voltage | Once per second | Fault LED blinking |
| 27 | Mains Site Wiring Fault | Once per second | Fault LED blinking |
| 28 | Bypass Site Wiring Fault | Once per second | Fault LED blinking |
| 29 | Output Short-circuit | Once per second | Fault LED blinking |
| 30 | Rectifier over current | Once per second | Fault LED blinking |
| 31 | Bypass over current | Once per second | BPS LED blinking |
| 32 | Overload | Once per second | INV or BPS LED blinking |
| 33 | No battery | Once per second | Battery LED blinking |
| 34 | Battery under voltage | Once per second | Battery LED blinking |
| 35 | Battery low pre-warning | Once per second | Battery LED blinking |
| 36 | Internal Communication Error | Once per 2 seconds | Fault LED blinking |
| 37 | DC component over limit. | Once per 2 seconds | INV LED blinking |
| 38 | Parallel Overload | Once per 2 seconds | INV LED blinking |
| 39 | Mains volt. Abnormal | Once per 2 seconds | Battery LED lit |
| 40 | Mains freq. abnormal | Once per 2 seconds | Battery LED lit |
| 41 | Bypass Not Available | | BPS LED blinking |
| 42 | Bypass unable to trace | | BPS LED blinking |
| 43 | Inverter on invalid | | |

HIDEN UPS

YDC3300


10-40 kVA

| | | | |
|----|-----------------|--|--|
| 44 | Reserve | | |
| 45 | inverter not on | | |

4.4 Опции

Карта SNMP:

SNMP карта предназначена для удаленного мониторинга и управления ИБП через локальную сеть или Интернет. С помощью встроенного ПО позволяет в режиме реального времени получать информацию о состоянии электросети и ИБП. Для пользователя доступна о текущем состоянии системы питания и режиме работы ИБП. Встроенный WEB-сервер обеспечивает легкий доступ к карте через любой веб-браузер. Уведомления о событиях, связанных с системой питания и режимах работы ИБП могут автоматически отправляться ответственному персоналу в момент события в виде сообщений электронной почты. Встроенное ПО позволяет проводить удаленное тестирование ИБП, проводить диагностику состояния сети, батарей.



Типичная схема применения SNMP карты.

Сухие контакты:

Релейная карта предназначена для преобразования внутренних сигналов ИБП в сигналы интерфейса «Сухие контакты». Карта обеспечивает передачу от ИБП сигналов тревоги, режимов работы, а также имеет вход для дистанционного управления ИБП. Это позволяет интегрировать ИБП в системы мониторинга и управления инженерными системами зданий и объектов.



| Pin-out ^① | Function description ^② | Input/Output ^③ |
|----------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| 1 ^④ | UPS Failure ^⑤ | Output ^⑥ |
| 2 ^④ | Summary Alarm ^⑤ | Output ^⑥ |
| 3 ^④ | GND ^⑤ | ⑦ |
| 4 ^④ | Remote Shutdown ^⑤ | Input ^⑥ |
| 5 ^④ | Common ^⑤ | ⑧ |
| 6 ^④ | Bypass ^⑤ | Output ^⑥ |
| 7 ^④ | Battery Low ^⑤ | Output ^⑥ |
| 8 ^④ | UPS ON ^⑤ | Output ^⑥ |
| 9 ^④ | Utility Failure ^⑤ | Output ^⑥ |



Приложение 1. Спецификация.

| Model | | 10KVA(S/H) | 15KVA(S/H) | 20KVA(S/H) |
|---------------|--|--|---|--|
| Capacity | | 10KVA 9KW | 15KVA 13.5KW | 20KV A 18KW |
| Input | Phase | 3 Phase 4 Wires and Ground | | |
| | Rated Voltage | 380/400/415Vac | | |
| | Voltage Range | 208~478Vac | | |
| | Frequency Range | 45-55Hz at 50Hz/54-66Hz at 60Hz (auto sensing) | | |
| | Power Factor | ≥ 0.99 | | |
| | Current THDi | $\leq 3\%$ (100% nonlinear load) | | |
| | Bypass Voltage Range | Max. voltage: 220Vac: +25%(optional +10%,+15%,+20%) 230Vac: +20%(optional +10%,+15%) 240Vac: +15%(optional +10%) Min. voltage: -45% (optional -10%, -20%, -30%) Frequency protection range: $\pm 10\%$ | | |
| Output | Generator Input | Support | | |
| | Phase | 3 Phase 4 Wires and Ground | | |
| | Rated Voltage | 380/400/415Vac | | |
| | Power Factor | 0.9 | | |
| | Voltage Regulation | $\pm 1\%$ | | |
| | Frequency | Utility Mode | $\pm 1\%$, $\pm 2\%$, $\pm 4\%$, $\pm 5\%$, $\pm 10\%$ of the rated frequency(optional) | |
| | | Battery Mode | $(50/60 \pm 0.2\%)$ Hz | |
| Battery | Crest Factor | 3:1 | | |
| | THD | | $\leq 2\%$ with linear load $\leq 5\%$ with non linear load | |
| | | | | |
| Battery | Voltage | | Standard unit: ± 120 Vdc (20pcs 12V9AH); (2x20pcs 12V9AH optional) Long run unit : ± 96 V/ ± 108 V/ ± 120 Vdc (16/18/20pcs optional) | Standard unit: ± 120 Vdc (2x20pcs 12V9AH); Long run unit Optional Voltage: ± 96 V/ ± 108 V/ ± 120 Vdc (16/18/20pcs optional) |
| | Charge Current(A) (charge current can be set according to battery capacity installed) | | Standard unit: 1.35A (2.7A optional) Long run unit: Max. current 10A | Standard unit: 2.7A Long run unit: Max. current 10A |
| Transfer Time | | | Utility to Battery : 0ms; Utility to bypass: 0ms | |
| | | AC Mode | Load $\leq 110\%$: last 60min, $\leq 125\%$: last 10min, $\leq 150\%$: last 1min, $> 150\%$ change to bypass immediately | |

| | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------|--|---|-------------|-------------|
| Protection | Overload | Bat. Mode | Load≤110%: last 10min, ≤125%: last 1min, ≤150%: last 5S, ≥150% shut down UPS immediately | | |
| | | Bypass Mode | Breaker 20A | Breaker 32A | Breaker 40A |
| Alarms | Short Circuit | 120A peak | 140A peak | | |
| | Overheat | Line Mode: Switch to Bypass; Backup Mode: Shut down UPS immediately | | | |
| | Battery Low | Alarm and Switch off | | | |
| | Self-diagnostics | Upon Power On and Software Control | | | |
| | EPO(optional) | Shut down UPS immediately | | | |
| | Battery | Advanced Battery Management | | | |
| | Noise Suppression | Complies with EN62040-2 | | | |
| Alarms | Audible & Visual | Line Failure, Battery Low, Overload, System Fault | | | |
| Display | Status LED & LCD | Line Mode, Bypass Mode, Battery Low, Battery Bad, Overload & UPS Fault | | | |
| | Reading On the LCD | Input Voltage, Input Frequency, Output Voltage, Output Frequency, Load Percentage, Battery Voltage & Inner Temperature | | | |
| Communication Interface | | USB, RS485, Parallel (optional), Coupler dry contact, Intelligent slot, SNMP card (optional), Relay card (optional) | | | |
| Environment | Operating Temperature | 0°C~40°C | | | |
| | Storage Temperature | -25°C~55°C | | | |
| | Humidity | 0~95% non condensing | | | |
| | Altitude | < 1500m. When >1500m, lower the rated power for use | | | |
| Other | Dimensions(D×W×H) | 828x250x868 | | | |
| | Weight (Kg) | 115/57 | 170/63 | 171/64 | |
| Safety Conformance | | CE, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-1-1 | | | |

| Model | | 30KVA(S/H) | 40KVA(H) |
|----------|----------------------|--|---|
| Capacity | | 30KVA 27KW | 40KVA 36KW |
| Input | Phase | 3 Phase 4 Wires and Ground | |
| | Rated Voltage | 380/400/415Vac | |
| | Voltage Range | 208~478Vac | |
| | Frequency Range | 45-55Hz at 50Hz/54-66Hz at 60Hz (auto sensing) | |
| | Power Factor | ≥ 0.99 | |
| | Current THDi | $\leq 3\%$ (100% nonlinear load) | |
| | Bypass Voltage Range | Max. voltage: 220Vac: +25%(optional +10%,+15%,+20%) 230Vac: +20%(optional +10%,+15%) 240Vac: +15%(optional +10%) Min. voltage: -45% (optional -10%, -20%, -30%) Frequency protection range: $\pm 10\%$ | |
| | Generator Input | Support | |
| Output | Phase | 3 Phase 4 Wires and Ground | |
| | Rated Voltage | 380/400/415Vac | |
| | Power Factor | 0.9 | |
| | Voltage Regulation | $\pm 1\%$ | |
| | Frequency | Utility Mode | $\pm 1\%$, $\pm 2\%$, $\pm 4\%$, $\pm 5\%$, $\pm 10\%$ of the rated frequency(optional) |

HIDEN UPS

YDC3300

10-40 kVA

| | | | |
|--------------------------------|--|--|--|
| | Battery Mode | (50/60±0.2%)Hz | |
| | Crest Factor | 3:1 | |
| | THD | ≤2% with linear load ≤5% with non linear load | |
| Battery | Voltage | Standard unit: ±120Vdc (3x20pcs 12V9AH); Long run unit Optional Voltage: ±96V/±108V/±120Vdc (16/18/20pcs optional) | Long run unit Optional Voltage: ±192V/±204V/±216V/±228V/±240VDC (32 /34/36/38/40PCS) |
| | Charge Current(A) (charge current can be set according to battery capacity installed) | Standard unit: 4.5A Long run unit: Max. current 10A | Long run unit: Max. current 10A |
| Transfer Time | | Utility to Battery : 0ms; Utility to bypass: 0ms | |
| Protection | Overload | AC Mode | Load≤110%: last 60min, ≤125%: last 10min, ≤150%: last 1min, >150% change to bypass immediately |
| | | Bat. Mode | Load≤110%: last 10min, ≤125%: last 1min, ≤150%: last 5S, >150% shut down UPS immediately |
| | | Bypass Mode | Breaker 63A |
| | Short Circuit | 164A Peak | |
| | Overheat | Line Mode: Switch to Bypass; Backup Mode: Shut down UPS immediately | |
| | Battery Low | Alarm and Switch off | |
| | Self-diagnostics | Upon Power On and Software Control | |
| | EPO(optional) | Shut down UPS immediately | |
| | Battery | Advanced Battery Management | |
| Alarms | | Complies with EN62040-2 | |
| Display | Status LED & LCD | Line Mode, Bypass Mode, Battery Low, Battery Bad, Overload & UPS Fault | |
| | Reading On the LCD | Input Voltage, Input Frequency, Output Voltage, Output Frequency, Load Percentage, Battery Voltage & Inner Temperature | |
| Communication Interface | | USB, RS485, Parallel (optional), Coupler dry contact, Intelligent slot, SNMP card (optional), Relay card (optional) | |
| Environment | Operating Temperature | 0°C~40°C | |
| | Storage Temperature | -25°C~55°C | |
| | Humidity | 0~95% non condensing | |

| | | | |
|---------------------------|--------------------|--|----|
| | Altitude | < 1500m. When > 1500m, lower the rated power for use | |
| Other | Dimensions(D×W×H) | 828x250x868 | |
| | Weight (Kg) | 223/71 | 73 |
| Safety Conformance | | CE, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-1-1 | |


HIDEN UPS

YDC3300

10-40 кВА

Приложение 2. USB

Описание порта



Соединение между портом USB ПК и портом USB UPS.

| PC USB port | UPS USB port | Description |
|-------------|--------------|-------------------|
| Pin 1 | Pin 1 | PC : +5V |
| Pin 2 | Pin 2 | PC : DPLUS signal |
| Pin 3 | Pin 3 | PC :DMINUS signal |
| Pin 4 | Pin 4 | Signal ground |

Доступные функции USB

- Монитор состояния ИБП.
- Данные по сигналам тревоги ИБП
- Параметры ИБП
- Выключение по расписанию

Формат данных:

- Baud rate ----- 9600bps
- Byte length ----- 8bit
- End bit ----- 1bit
- Parity check -----none




Внимание!

Интерфейс USB, RS232 и RS485 нельзя использовать одновременно, вы можете только использовать только один интерфейс.

Приложение 3. RS232

Расположение контактов



Соединение между портом RS232 ПК и портом RS232 UPS.

| PC RS232 port | UPS RS232 port | |
|---------------|----------------|----------------------|
| Pin 2 | Pin 2 | UPS send, PC receive |
| Pin 3 | Pin 3 | PC send, UPS receive |
| Pin 5 | Pin 5 | ground |

Доступные функции RS232

- Монитор состояния ИБП.
- Данные по сигналам тревоги ИБП
- Параметры ИБП
- Выключение по расписанию

Формат данных:

- Baud rate ----- 9600bps
- Byte length ----- 8bit
- End bit ----- 1bit
- Parity check -----none



Внимание!

Интерфейс USB, RS232 и RS485 нельзя использовать одновременно, вы можете только использовать только один интерфейс.

HIDEN UPS

YDC3300

10-40 кВА

Приложение 4. RS485

Внешний вид порта




Схема подключения

| device(RJ45) | UPS(RJ45) | Description |
|--------------|-----------|-------------|
| Pin 1/5 | Pin 1/5 | 485+ "A" |
| Pin 2/4 | Pin 2/4 | 485 - "B" |
| Pin7 | Pin7 | +12Vdc |
| Pin8 | Pin8 | GND |

Доступные функции RS485

- Монитор состояния ИБП.
- Данные по сигналам тревоги ИБП
- Параметры ИБП
- Выключение по расписанию
- Контроль температуры окружающей среды
- Температурная компенсация заряда АКБ




Внимание!

Интерфейс USB, RS232 и RS485 нельзя использовать одновременно, вы можете только использовать только один интерфейс.
RS485 port pin7 is 12Vdc!

Приложение 5. REPO

Схема подключения



Соединение между кнопкой и портом REPO ИБП

| Button | UPS REPO | Description |
|--------|----------|-------------|
| Pin 1 | Pin 1 | EPO |
| Pin 2 | Pin 2 | GND |